

**Strømmen Vandværk**  
**Vandværksvej 11**  
**8940 Randers SV**  
**Att.: Rapport- og fakturamodtager**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00845912-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00845912  
**Kundenr.:** CA0004602  
**Modt. dato:** 08.07.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Strømmen Vandværk, Svendborgvej - B3 DGU 68.1184 - / 4731002807  
**DGU-nr:** 68.1184  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 08.07.2019 kl. 13:55  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S SN5  
**Analyseperiode:** 08.07.2019 - 11.07.2019

**Prøvemærke:** B2 68.1184

Lab prøvenr:	80691252	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Randers Kommune , Kopimodtager drikkevand, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

11.07.2019

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse